






UTKLASSNING




Design and Quality
IKEA of Sweden






124345

1x




122134
10005843

9x



10068253

2x




128633
10005842

6x




105221
101076

2x



10169688
10169612





1x




153540
153539

5x


1




2



3







English

Warning! Only trained personnel may replace or repair seat height adjustment components with energy accumulators.


עברית

אזהרה! החלפה או תיקון של רכיבי התאמת גובה מושב עם קפיץ לחץ אוויר תעשה על ידי אנשי מקצוע מיומנים בלבד.







4




5




6




7







9




10




11



12



13



14

