

FLACKSTA
HIDINGSTA

ENGLISH


CAUTION: DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING UNIT. LABEL ALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN SERVICING CONTROLS. WIRINGS ERRORS CAN CAUSE IMPROPER AND DANGEROUS OPERATION. VERIFY PROPER OPERATION AFTER SERVICING.

FRANÇAIS

ATTENTION : DÉBRANCHER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT DE PROCÉDER À L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL. ÉTIQUETER TOUS LES FILS AVANT DE LES DÉCONNECTER LORS DE L'ENTRETIEN DES COMMANDES. LES ERREURS DE CÂBLAGE PEUVENT ENTRAÎNER UN FONCTIONNEMENT INCORRECT ET DANGEREUX. VÉRIFIER LE BON FONCTIONNEMENT APRÈS L'ENTRETIEN.

ESPAÑOL


PRECAUCIÓN: DESCONECTE LA ENERGÍA ANTES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD. ETIQUETE TODOS LOS CABLES ANTES DE DESCONECTARLOS CUANDO REALICE EL MANTENIMIENTO DE LOS CONTROLES. LOS ERRORES DE CABLEADO PUEDEN CAUSAR UN FUNCIONAMIENTO INADECUADO Y PELIGROSO. VERIFIQUE EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DESPUÉS DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO.



ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL

COLOR CODE	CODE COULEUR	CÓDIGO DE COLORES
Y=YELLOW GREEN	Y=VERT JAUNE	Y=VERDE AMARILLO
R=RED	R=ROUGE	R=ROJO
B=BLUE	B=BLEU	B=AZUL
BK=BLACK	BK=NOIR	BK=NEGRO
G=GREEN	G=VERT	G=VERDE

WIRE FIL CABLE	GAGE CALIBRE CALIBRE	TEMP TEMP TEMP. (° c)	UL
1	10	125	3173
2	16	200	3122
3	26	105	1332
4	26	105	1430



NEDERSTA SCHEMATIC DIAGRAM
NEDERSTA SCHÉMA GRAPHIQUE
NEDERSTA DIAGRAMA ESQUEMÁTICO

BURNING INTERFACE
INTERFACE DE GRAVURE
INTERFAZ DE CALENTAMIENTO

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL

COLOR CODE	CODE COULEUR	CÓDIGO DE COLORES
Y=YELLOW GREEN	Y=VERT JAUNE	Y=VERDE AMARILLO
R=RED	R=ROUGE	R=ROJO
B=BLUE	B=BLEU	B=AZUL
BK=BLACK	BK=NOIR	BK=NEGRO
G=GREEN	G=VERT	G=VERDE

WIRE	FIL	CABLE	GAGE	CALIBRE	TEMP	TEMP	UL
					TEMP.	(° c)	
1			10		125		3173
2			16		200		3122
3			26		105		1332
4			26		105		1430