






# MILLBERGET



Design and Quality  
IKEA of Sweden




i



1x




1x




2x




5x





1




2





3




10049025  
10049282



4





### **Español**

¡Advertencia! Los dispositivos de regulación de la altura del asiento mediante mecanismos de acumulación de energía, sólo pueden ser sustituidos o reparados por personal cualificado.

### **Català**


Atenció! Només el personal capacitat pot canviar els components d'ajustament de l'alçària del seient amb acumuladors d'energia.


### **Euskara**

Kontuz! Energia akumulazio bitartez eserlekuen altuera erregulatzten duten gailuak bakarrik horretarako prestakuntza duten pertsonen ordezkatu ditzakete.



### **Galego**

Atención! Da substitución e a reparación dos compoñentes para regular a altura da cadeira con acumuladores de enerxía debe encargarse unicamente persoal cualificado.







# 5







6




7




8



9



10



# 11

