






BÄSTBOLL




Design and Quality
IKEA of Sweden






124345

1x




159026
122900

4x



149697
122898


3x




10095995
10109505

5x


1




2



3




4



5





Español

¡Advertencia! La sustitución y la reparación de los componentes para la regulación de la altura de la silla con acumuladores de energía deben ser efectuados solo por personal cualificado.

Català


Advertència! La substitució i la reparació dels components per regular l'altura de la cadira amb acumuladors d'energia només la pot fer personal qualificat.


Euskara

Adi! Soilik langile kualifikatuek ordezkatu edo konpondu ditzakete aulkiaren altuera egokitzeko osagaiak energia metagailuekin.






Galego

ADVERTENCIA! Da substitución e a reparación dos compoñentes para regular a altura da cadeira con acumuladores de enerxía debe encargarse unicamente persoal cualificado.






6



7



8

