





GRÖNFJÄLL




Design and Quality
IKEA of Sweden






1x




122900
159026

4x




152546
152545

4x




10113580
10113616

4x



124345





1x



10095995
10109505

5x


1






2




3






4




5




6



7






9



10





Español

¡Advertencia! Los dispositivos de regulación de la altura del asiento mediante mecanismos de acumulación de energía, sólo pueden ser sustituidos o reparados por personal cualificado.

Català

Atenció! Només el personal capacitat pot canviar els components d'ajustament de l'alçària del seient amb acumuladors d'energia.

Euskara





Kontuz! Energia akumulazio bitartez eserlekuen altuera erregulatzen duten gailuak bakarrik horretarako prestakuntza duten pertsonen ordezkatu ditzakete.




Galego





Atención! Da substitución e a reparación dos compoñentes para regular a altura da cadeira con acumuladores de enerxía debe encargarse unicamente persoal cualificado.




















1





2




3




4







1



2



3



4

