






STYRSPEL




Design and Quality
IKEA of Sweden






10005843
122134

7x




159026
122900

4x




10068253
10039501

1x




1x






10092276
10092306
10092307
10092308

5x


1




10092276
10092306
10092307
10092308



2





Español

¡Advertencia! Los dispositivos de regulación de la altura del asiento mediante mecanismos de acumulación de energía, sólo pueden ser sustituidos o reparados por personal cualificado.

Català


Atenció! Només el personal capacitat pot canviar els components d'ajustament de l'alçària del seient amb acumuladors d'energia.



Euskara

Kontuz! Energia akumulazio bitartez eserlekuen altuera erregulatzten duten gailuak bakarrik horretarako prestakuntza duten pertsonen ordezkatu ditzakete.


Galego

Atención! Da substitución e a reparación dos compoñentes para regular a altura da cadeira con acumuladores de enerxía debe encargarse unicamente persoal cualificado.







4




5




6



7





8



9



10



11

