






UTKLASSNING




Design and Quality
IKEA of Sweden






124345

1x




122134
10005843

9x



10068253

2x




128633
10005842

6x




105221
101076

2x



10169688
10169612





1x




153540
153539

5x


1




2



3



**Español**

¡Advertencia! Los dispositivos de regulación de la altura del asiento mediante mecanismos de acumulación de energía, sólo pueden ser sustituidos o reparados por personal cualificado.

Català


Atenció! Només el personal capacitat pot canviar els components d'ajustament de l'alçària del seient amb acumuladors d'energia.


Euskara

Kontuz! Energia akumulazio bitartez eserlekuen altuera erregulatzen duten gailuak bakarrik horretarako prestakuntza duten pertsonek ordezkatu ditzakete.


Galego

Atención! Da substitución e a reparación dos compoñentes para regular a altura da cadeira con acumuladores de enerxía debe encargarse unicamente persoal cualificado.







4




5




6




7







9




10




11



12



13



14

