





# BLECKBERGET




Design and Quality  
IKEA of Sweden






158834  
158835

3x




152546  
152545

1x



122900  
159026

4x




122898  
149697

10x



100842

10x




124345

1x

100092


1x




10049053  
10049052  
10090607  
10107640  
10049027

5x



1




2




3





4



5



6



### Español

¡Advertencia! Los dispositivos de regulación de la altura del asiento mediante mecanismos de acumulación de energía, sólo pueden ser sustituidos o reparados por personal cualificado.

### Català

Atenció! Només el personal capacitat pot canviar els components d'ajustament de l'alçària del seient amb acumuladors d'energia.

### Euskara



Kontuz! Energia akumulazio bitartez eserlekuen altuera erregulatzten duten gailuak bakarrik horretarako prestakuntza duten pertsonen ordezkatu ditzakete.

### Galego



Atención! Da substitución e a reparación dos compoñentes para regular a altura da cadeira con acumuladores de enerxía debe encargarse unicamente persoal cualificado.








9



10



11

