


# ÄLMAREN



Design and Quality  
IKEA of Sweden



#### English

Installation must be performed in compliance with current local construction and plumbing regulations. If in doubt, contact a professional.

#### עברית

על ההתקנה להתבצע על פי התקנות המקומיות לבנייה ושרברבות. אם אינכם בטוחים, יש לפנות לאיש מקצוע.




**English**




Switch off main shut-off valve before changing mixer tap.

**עברית**



סגרו את זרם המים לפני החלפת הברז.





2x




120087






110084





139269





120087



124607




G3/8 (R10)



1

2





**English**

Seal the open surfaces with silicone to prevent water from penetrating the worktop upon any leaks. Silicone is not included.

**עברית**




אטום את האזורים הרליוונטיים עם סיליקון כדי למנוע ממים לחדור את משטח העבודה. סיליקון אינו כלול.

3










3




4



5



6




#### English




IMPORTANT! Do not tighten too hard: this can damage hoses/pipes and washers.

#### עברית

חשוב! אין להדק חזק מדי: הדבר עלול לפגוע בצינורות ובדיסקיות.







### English

Before use: Unscrew the Aerator/Flow Guide with a coin and allow the water to run freely for a few minutes. Then screw the Aerator/Flow Guide back in place up to the stop DO NOT OVER TIGHTEN.

### עברית

לפני השימוש: הבריגו החוצה את המסנן בעזרת מטבע. אפשרו למים לזרום בלחץ 5 דקות. לאחר מכן, יש להבריג את המסנן בחזרה. אין להדק את המסנן יותר על המידה.





#### English

Check at regular intervals to make sure that the installation is not leaking.

#### עברית

הברז מגיע עם מאוורר למערכות בלחץ גבוה. במידה וזרם המים חלש, החליפו את המאוורר במאוורר בלחץ נמוך הכלול באריזה.