






# BÄSTBOLL




Design and Quality  
IKEA of Sweden






124345

1x




159026  
122900

4x



149697  
122898


3x




10095995  
10109505

5x


1




2



3




4



5







## English

Warning! Only trained personnel may replace or repair seat height adjustment components with energy accumulators.






## עברית

אזהרה! תיקון או החלפה של רכיבי התאמת גובה מושב עם צוברי אנרגיה תבוצע על ידי טכנאי מוסמך בלבד.






# 6



7



8

