






BJÖRKBERGET




Design and Quality
IKEA of Sweden






10107592
10096939

4x



120169
10061866

10x




10107591
10107596

4x




10060059

2x



124345


1x





100092

1x



1





2




3




4




5




6





7




8







9




10




11




12










13




14









English

Warning! Only trained personnel may replace or repair seat height adjustment components with energy accumulators.

עברית

אזהרה! החלפה או תיקון של רכיבי התאמת גובה מושב עם קפיץ לחץ אוויר תעשה על ידי אנשי מקצוע מיומנים בלבד.

