





GRUPPSPEL




Design and Quality
IKEA of Sweden






1x



3x




8x




3x




3x




5x



1x







1x




1x



1




2



3



**Español**

¡Advertencia! La sustitución y la reparación de los componentes para la regulación de la altura de la silla con acumuladores de energía deben ser efectuados solo por personal cualificado.

Català


Advertència! La substitució i la reparació dels components per regular l'altura de la cadira amb acumuladors d'energia només la pot fer personal qualificat.


Euskara

Adi! Soilik langile kualifikatuek ordezkatu edo konpondu ditzakete aulkiaren altuera egokitzeko osagaiak energia metagailuekin.


Galego

ADVERTENCIA! Da substitución e a reparación dos compoñentes para regular a altura da cadeira con acumuladores de enerxía debe encargarse unicamente persoal cualificado.







4






5







6







7







8




9




10









11






12











**Español**

Por motivos de seguridad las ruedas se bloquean automáticamente cuando no se utiliza la silla.

Català

Per motius de seguretat les rodes es bloquegen automàticament quan la cadira no es fa servir.

Euskara

Segurtasun arrazoiak direla eta, gurpilak automatikoki blokeatzen dira aulkia erabiltzen ez denean.

Galego

Por motivos de seguridade, as rodas bloquéanse automaticamente cando non se utiliza a cadeira.

