






MULLSJÖ



Design and Quality
IKEA of Sweden






1x




4x




8x


1




2




3




4




5




6



7







Español

¡Advertencia! Los dispositivos de regulación de la altura del asiento mediante mecanismos de acumulación de energía, sólo pueden ser sustituidos o reparados por personal cualificado.

Català

Atenció! Només el personal capacitat pot canviar els components d'ajustament de l'alçària del seient amb acumuladors d'energia.



Euskara


Kontuz! Energia akumulazio bitartez eserlekuen altuera erregulatzen duten gailuak bakarrik horretarako prestakuntza duten pertsonak ordezkatu ditzakete.

Galego


Atención! Da substitución e a reparación dos compoñentes para regular a altura da cadeira con acumuladores de enerxía debe encargarse unicamente persoal cualificado.









1




2







3







1




2




3



4



5



6

