





# RENBERGET




Design and Quality  
IKEA of Sweden







8x




4x






10x



1x




5x



1x


5x




2x



5x




1x




1x


1




2




3




4




5



6





### **Español**

¡Advertencia! Los dispositivos de regulación de la altura del asiento mediante mecanismos de acumulación de energía, sólo pueden ser sustituidos o reparados por personal cualificado.

### **Català**


Atenció! Només el personal capacitat pot canviar els components d'ajustament de l'alçària del seient amb acumuladors d'energia.


### **Euskara**

Kontuz! Energia akumulazio bitartez eserlekuen altuera erregulatzten duten gailuak bakarrik horretarako prestakuntza duten pertsonen ordezkatu ditzakete.


### **Galego**

Atención! Da substitución e a reparación dos compoñentes para regular a altura da cadeira con acumuladores de enerxía debe encargarse unicamente persoal cualificado.











7



8



9



10

