





BLECKBERGET




Design and Quality
IKEA of Sweden






158834
158835

3x




152546
152545

1x



122900
159026

4x




122898
149697

10x



100842

10x




124345

1x

100092


1x




10049053
10049052
10090607
10107640
10049027

5x



1




2




3





4



5



6



English



Warning! Only trained personnel may replace or repair seat height adjustment components with energy accumulators.

עברית



אזהרה! החלפה או תיקון של רכיבי התאמת גובה מושב עם קפיץ לחץ אוויר תעשה על ידי אנשי מקצוע מיומנים בלבד.








9



10



11

