




ALEFJÄLL




Design and Quality
IKEA of Sweden




100130

4x



128633

8x




122898

10x




124345

1x



100092


1x




10048929
10048985
10049301
10122730

5x




1





2




3




4




5



6





Español

¡Advertencia! Los dispositivos de regulación de la altura del asiento mediante mecanismos de acumulación de energía, sólo pueden ser sustituidos o reparados por personal cualificado.

Català


Atenció! Només el personal capacitat pot canviar els components d'ajustament de l'alçària del seient amb acumuladors d'energia.


Euskara

Kontuz! Energia akumulazio bitartez eserlekuen altuera erregulatzten duten gailuak bakarrik horretarako prestakuntza duten pertsonak ordezkatu ditzakete.


Galego

Atención! Da substitución e a reparación dos compoñentes para regular a altura da cadeira con acumuladores de enerxía debe encargarse unicamente persoal cualificado.







7




8





9




10




11



12



13



14

