



LACK



Design and Quality
IKEA of Sweden









115980


4x


108530


4x


109041


4x


120298

4x





1x




4x


1









2




3




4




5




6




7



8



9



© Inter IKEA Systems B.V. 2016
2026-11-02 AA-1898180-6